INFORME SOBRE EL ESTADO DE OBRAS

ITEMS:

Ítem 1: Demolición de Obra de Arte Existente

Demolición Alcantarilla N° 2 (Progresiva km 11+470)

Foto tomada hacia aguas abajo

Foto tomada hacia aguas abajo

Ítem 4: Hormigón H - 25 según clasificación CIRSOC 201 - 2005

Hormigón de Losa en Alcantarilla N° 5 DPOH (Progresiva km 17+974)

Hormigón de Losa M.D

Hormigón de Losa M.I

Hormigón de Losa M.I

Ítem 9: Excavación mecánica para canal

Excavación hasta progresiva 12+700

Excavación Mecánica de Canal hacia aguas arriba