

INFORME SOBRE EL ESTADO DE OBRAS

ITEMS:

Ítem 2.1: Excavación Mecánica para Obras de Arte

Alcantarilla N° 4 (Progresiva km 17+340)



Foto tomada hacia aguas arriba

Ítem 3: Hormigón H - 15 según clasificación CIRSOC 201 – 2005

Hormigón de Limpieza en Alcantarilla N° 4 DPOH (Progresiva km17+340)



Hormigón de limpieza M.D hacia aguas arriba

Ítem 4: Hormigón H - 25 según clasificación CIRSOC 201 - 2005

Hormigón de zapata en Alcantarilla N° 4 DPOH (Progresiva km 17+340)



Hormigón de Zapata M.I hacia aguas arriba



Hormigón de Zapata M.D hacia aguas arriba

Ítem 5: ARMADURA DE ACERO COLOCADA TIPO ADN - 420



Armadura de pila Alcantarilla N° 4 DPOH (Progresiva km 17+340)

Ítem 9: Excavación mecánica para canal

Excavación hasta Progresiva 13+300



Excavación Mecánica de Canal hacia aguas abajo